




Radwegeverbindung Lohfelden-Söhrewald

Karte Defizite

Streckenbezogene Defizite

- ▲▲▲▲▲ Wegeföhrung zu schmal
- Mischverkehr - problematisch
- Steigung/Gefälle

Punktuelle Defizite

- ☒ keine Freigabe Radverkehr
- Wegweisung mangelhaft
- Beschilderung mangelhaft
- ⚠ Poller und Umlaufsperrn
- 🚲 unzureichende Radabstellanlage
- ♦ Querungssituation ungenügend
- 🚶 Rastplatz ungenügend

sonstiges

- / — Radrouten
- / — Radrouten - Alternativen
- Klassifizierte Straße
- sonstiges Straßennetz
- ☐ Gemeindegrenze

Datengrundlage

Befahrung LK Argus

Kartengrundlage

Netzgeometrien

© OpenStreetMap-Mitwirkende 2024

Stand

Juni 2024

0 250 500 750 m



LK Argus

LK Argus Kassel GmbH

Querallee 36 • D-34119 Kassel

Tel. 0561.31 09 72 80 • Fax 0561.31 09 72 89

kassel@lk-argus.de • www.lk-argus-kassel.de